



Nota informativa,

18 de octubre 2024



La Facultad de Química informa:

La Coordinación de Mantenimiento y Servicios Técnicos, acompañada por una representación de alumnos de la FQ, realizó el 18 de septiembre un recorrido por los laboratorios del Edificio C a fin de verificar la posible presencia de goteras en estos espacios. Luego de una evaluación, se determinó que no existían éstas y que la humedad se debía a la lluvia intensa acompañada de viento; ello provocaba la filtración del agua por las ventilas.

Al respecto, también se acordó llevar a cabo un análisis para disminuir la presencia de la humedad, el cual está en curso con el objetivo de encontrar la mejor solución técnica a la problemática y aplicarla a más tardar en el próximo periodo vacacional.

Cabe mencionar que recientemente se cambió toda la cancelería y los acrílicos de las ventilas, además de que se impermeabilizó la azotea de este edificio.

Por otra parte, ya se concluyó con el proceso de instalación de jaboneras en los baños de los edificios A, B y C, así como en los que se ubican cerca de los auditorios A y B. En total se colocaron 23 jaboneras en los baños de mujeres, hombres y neutros.

Para conocer más sobre estos avances, invitamos a la comunidad a consultar el micrositio de seguimiento de acuerdos con la comunidad, en la dirección <https://quimica.unam.mx/seguimiento-acuerdos-comunidad/>