


GUÍA DE ACCIONES DE EMERGENCIA

AMONIACO

NOMBRE DEL PRODUCTO: AMONIACO											
SIMBOLOGÍA DE RIESGOS											
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Lentes para salpicadura Mandil Respirador para vapores Guantes H 	 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Amoniaco</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SALUD</td><td>3</td></tr> <tr> <td>INFLAMABILIDAD</td><td>1</td></tr> <tr> <td>REACTIVIDAD</td><td>0</td></tr> <tr> <td>EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL</td><td>H</td></tr> </tbody> </table>  GAS TÓXICO 2.3  CORROSIVO 8 ACORDE CON S.C.T.	Amoniaco		SALUD	3	INFLAMABILIDAD	1	REACTIVIDAD	0	EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL	H
Amoniaco											
SALUD	3										
INFLAMABILIDAD	1										
REACTIVIDAD	0										
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL	H										
ESTADO FÍSICO: Líquido	No. de ONU: 1005										
PELIGROS POTENCIALES											
Incendio o Explosión	Extremadamente inflamable, puede encenderse por calor, chispas o flamas. Los vapores pueden viajar a una fuente de ignición y regresar en flamas. El contenedor puede explotar violentamente con el calor del fuego. Hay peligro de explosión y envenenamiento por el vapor adentro y afuera de un edificio o en las alcantarillas. El escurrimiento a las alcantarillas puede originar peligro de fuego o explosión.										
Peligros a la salud	Venoso. Puede ser fatal si se inhala o se absorbe por la piel. El contacto puede causar quemaduras a la piel y ojos. El contacto con el líquido puede causar quemaduras por congelación. La ropa congelada sobre la piel debe descongelarse con agua tibia antes de quitarse.										
Medio ambiente	Los escurrimientos resultantes del control de fuego o el agua con el material diluido pueden contaminar suelo o fuentes de agua cercanas.										
EN CASO DE ACCIDENTE											
Riesgos Si ocurre esto	Acciones Haga esto										
Intoxicación/Exposición	Venoso. Puede ser fatal si se inhala o se absorbe por la piel. El contacto puede causar quemaduras a la piel y ojos. El contacto con el líquido puede causar quemaduras por congelación. La ropa congelada sobre la piel debe descongelarse con agua tibia antes de quitarse.										
Contaminación	Si no se expone al riesgo, elimine la fuga y diluya la concentración del gas con agua en forma de rocío.										
Primeros auxilios	Trasladar a la víctima a donde se respire aire fresco y llamar a los servicios médicos de emergencia; si la víctima no respira, aplicar respiración artificial. Si respira con dificultad, administrar oxígeno. En caso de contacto con el material, enjuagar inmediatamente la zona afectada con agua corriente al menos durante 15 minutos. Quitar y aislar la ropa y calzado contaminados. Mantener a la víctima en reposo y con temperatura corporal normal. Los efectos pueden tener acción retardada. Mantener a la víctima bajo observación.										
EN CUALQUIERA DE LOS CASOS BUSCAR ATENCIÓN MÉDICA INMEDIATAMENTE											
Derrame o fuga	No tocar ni caminar sobre el material derramado. Si no se expone al riesgo, detener la fuga. En derrames y fugas sin fuego debe usarse ropa de protección contra el vapor cerrada herméticamente. Usar rocío de agua para reducir el vapor, pero no introducir agua en los contenedores. En derrames pequeños, enjuagar el área con abundante agua. En derrames grandes: hacer un dique de contención adelante del líquido derramado para su adecuada disposición. Aislar el área hasta que se haya dispersado el gas.										
Incendio	Incendios pequeños: Utilice polvo químico seco o CO ₂ . Incendios grandes: Utilice rocío de agua, niebla o espuma regular. No introducir agua en los contenedores. Si no se expone al riesgo alejar el contenedor del fuego. Aplicar agua fría al lado de los contenedores expuestos a las flamas suficiente tiempo después de que se haya extinguido el fuego. Mantenerse alejado de los extremos de los tanques. Aislar el área hasta que se haya dispersado el gas.										